



ISTITUTO ONNICOMPRESIVO STATALE "A. ARGOLI"
INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO

Via Guglielmo Marconi, 51 – **67069 TAGLIACOZZO** – C.F. 81006950661
Segreteria tel. 0863/610335

Sito web: istitutoargoli.edu.it - **E-mail:** aqmm060003@istruzione.it -
[Pec aqmm060003@pec.istruzione.it](mailto:Pec_aqmm060003@pec.istruzione.it)

I. O. - "A. ARGOLI"-TAGLIACOZZO
Prot. 0006780 del 10/09/2022
VI-9 (Uscita)

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alle studentesse/agli studenti
Alle/ai docenti
Al personale ATA
Scuole di ogni ordine e grado
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: Mitigazione dei rischi interferenziali SPAZIALI E TEMPORALI, tra le aule delle finestre e ponteggio al servizio del cantiere temporaneo - Scuola secondaria di primo e secondo grado

Si comunica ai destinatari in calce che, in collaborazione con l'ing. Mario COLELLA, Responsabile SPP. di questa istituzione scolastica, sono stati individuati i rischi interferenziali SPAZIALI E TEMPORALI tra le attività di cantiere (piani terra, primo e secondo Via Marconi) e le attività didattiche svolte nella scuola (orario antimeridiano). Pertanto tali rischi devono essere ridotti mediante l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione:

- recinzione area di cantiere (ved. Planimetrie) al fine di non permettere l'accesso ai non addetti ai lavori;
- **informazione agli alunni, docenti e non docenti del divieto di affacciarsi alle finestre** e di accedere nell'area di cantiere per nessun motivo;
- eseguire il ricambio di aria delle aule (apertura finestre e porta) solo in presenza del docente e per tutto il tempo necessario;
- sorveglianza a cura dei collaboratori scolastici di non aprire le finestre durante il cambio dell'ora;
- cambio dell'ora da parte dei docenti possibilmente veloce;
- affidamento degli alunni ai collaboratori scolastici al personale ausiliario nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante;

- affissione segnaletica sui vetri delle finestre “**vietato aprire le finestre**”;
- sarà cura della ditta utilizzare attrezzature che possano urtare con i vetri delle finestre e praticare la relativa rottura al di fuori dell’orario scolastico;
- riunione di coordinamento tra stazione appaltante, datore di lavoro e R.S.P.P. della ditta appaltatrice, datore di lavoro e R.S.P.P. dell’istituzione scolastica;
- assumere un comportamento decoroso e consono senza entrare in conflitto con i lavoratori della ditta;
- aggiornamento del piano di evacuazione in funzione delle lavorazioni edili da effettuarsi.

Le classi specificatamente interessate sui rischi dell’apertura delle finestre nelle facciate dell’edificio in cui sono state montate le impalcature sono:

Scuola secondaria di primo grado.

1A – 2A – 2B 2C – 3A – 3B

Scuola secondaria di secondo grado ITET:

2B – 5A – 5C – 4B – 4A – 3B

In bacheca e sul sito web si trova la Direttiva Dirigenziale aggiornata, sugli obblighi di vigilanza per il personale docente, per il personale ATA e per gli assistenti educativi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Clementina Cervale

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)